


Wintec WBT-201 転送・NMEA 変換ツール



同一フォルダに同梱の hspext.dll が必要です。

同一フォルダに wbt2nmea.ini ファイルを作り以下の様に記載すれば com ポートを指定できます。

```
[WBT201]
comno=3
```

例は com3 comno=0 にすれば手動で指定可